



INDICAÇÃO Nº 283/2025

À SEC. EXECUTIVA PARA  
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS  
Em 25/11/2025  
*[Assinatura]*  
Presidente

Indica-se à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, nos termos dos arts. 169 e 170 da Resolução nº 86/90 – Regimento Interno deste Poder, que seja encaminhado expediente ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Rio Branco, Sebastião Bocalom Rodrigues**, e o **Senhor Superintendente Municipal de Transporte e Transito – RBTRANS, Clendes Vilas Boas**, solicitando melhorias urgentes na sinalização, instalação de placas de velocidade, recuperação da pavimentação e reforço da iluminação pública no trecho da BR-364 localizado nas proximidades do bairro Santa Cecília, em Rio Branco, tendo em vista o aumento de acidentes no local.

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo"

17 de novembro de 2025

*[Assinatura]*  
**Adailton Cruz**  
Deputado Estadual – PSB



## JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por finalidade solicitar ao Poder Público Estadual a adoção de medidas urgentes para garantir maior segurança no trecho da BR-364 próximo ao bairro Santa Cecília, em Rio Branco. Moradores e motoristas têm relatado, de forma recorrente, que o local apresenta condições inadequadas de sinalização, ausência de placas de velocidade, pavimentação desgastada e iluminação insuficiente.

A combinação desses fatores tem resultado em acidentes frequentes, especialmente durante a noite, quando a baixa visibilidade aumenta o risco de colisões. A falta de sinalização adequada prejudica motoristas, motociclistas e pedestres, dificultando a identificação de curvas, redutores de velocidade e pontos críticos da via. A iluminação precária também tem sido apontada como um agravante importante, tornando o tráfego mais perigoso.

Além disso, a pavimentação do trecho encontra-se deteriorada, com buracos e irregularidades que podem causar perda de controle, danos aos veículos e acidentes. Tais condições comprometem a trafegabilidade e colocam em risco a vida de quem precisa utilizar diariamente essa importante rodovia.

Diante desse cenário, é imprescindível que o RBTRANS realize uma vistoria técnica, seguida de ações imediatas de melhoria da sinalização, implantação de placas de limite de velocidade, recuperação da pavimentação e reforço da iluminação, de modo a restabelecer condições seguras de tráfego e prevenir novos acidentes.

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo"

17 de novembro de 2025

**Adailton Cruz**  
Deputado Estadual – PSB